

VALISE DE MAINTENANCE ELECTROMECHANIQUE



ref. BOX25

- 5 accessoires : cliquet-cardan-poignée-2 rallonges
- 1 accroche ressort
- 2 bidons polyéthylène
- 3 boîtes de rangement
- 1 burette stylo
- 3 chasse goupilles
- 1 clé à molette

- 4 clés à tube de 4-5-6-8mm
- 15 clés mâles de 0,28" à 3/8"
- 10 clés mâles de 1 à 6mm
- 2 cordons de dérivation rouge et noir
- 13 clés mixtes de 3,2 à 14 mm
- 1 couteau d'électricien
- 1 doigt magnétique
- 1 double mètre ruban
- 13 douilles de 3,2 à 14mm
- 11 douilles de 3/16" à 9/16"
- 1 fer à souder bi puissance
- 2 grip-fils rouge et noir
- 2 jeux de jauges d'épaisseur (mm et pouces)
- 1 lampe stylo
- 6 limes aiguille
- 1 marteau rivoir
- 1 miroir isolé
- 3 outils de soudage
- 1 paire de ciseaux d'électricien
- 2 pick fils rouge et noir
- 2 pinces 1/2 ronde coudée et droite
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à retirer les C-I
- 1 pince circlips reversible
- 1 pince multiprise
- 1 pince universelle
- 1 pinceau de soie
- 3 pinces brucelles droite-coudée-inversée
- 2 pinces coupantes
- 3 pinces crocodile rouge noire nickelée
- 1 pointe à tracer
- 1 pointeau
- 1 pompe à dessouder
- 1 réglé
- 1 rouleau d'adhésif
- 2 tournevis boule plat et cruciforme
- 4 tournevis isolés 1000V 2,5-3-4-5,5mm
- 2 tournevis micro-électronique PH00-PH000
- 6 tournevis micro-électronique plats 1,2-1,5-1,8-2-2,5-3mm
- 3 tournevis philips PH0-PH1-PH2
- 2 tournevis pose vis plat et cruciforme
- 3 tournevis pozidriv PZO-PZ1-PZ2
- 1 tournevis testeur
- 2 tresses à dessouder