

Fiche produit Millet-Culinor

ABRI BUS GENEVE



Conception ossature acier galvanisée et laquée epoxy et polyuréthane couleur vert 6005 ou 6009 ou marron 8017.

Habillage bois traité classeIV autoclave clin ep 20mm fond et cotés et 1 partie polycarbonate ep 6mm pour la visibilité ou 3 côtés entièrement bois.

Livré en kit prêt à monter.

Livré sur palette spéciale.

Poteaux tube 50x50x2mm sur platines percées d13 à fixer au sol.

Gouttières avant et arrière et bardage descendant à 10cm du sol protégeant ainsi les usagers.

Dimensions :

L. 3m x Prof. 1.57m x H. poteau 2.10m ou L. 6m x Prof. 1.57x H. poteau 2.10m.

FABRICANT

Option inscription de la ville ou conseil général , inscriptions diverses.

Option vitrine pour plan ou horaire. Poteau d'arrêt de bus nous consulter.

Option poubelles, cendrier.



Modèle avec habillage bois
et fenêtres polycarbonate

SARL MILLET CULINOR www.millet-culinor.com FABRICANT Mobilier Urbain Espaces verts Matériel festif Aménagement Intérieur Extérieur Communication Affichage Exposition		
Route de Mauléon - 65370 TROUBAT Tél. 05 62 39 25 51 - Fax 05 62 39 22 55 E-mail : millet@millet-culinor.com		



Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.
(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-