

**APPAREIL " TR-110 "**



**TYPE :** Appareil "de poche" à affichage digital pour la mesure de rugosité (Ra et Rz) sur pièces plates ou de diamètre supérieur à 40 mm.

**METHODE :** Mesure piézo-électrique

**CARACTERISTIQUES :**

- Boîtier de mesure à écran LCD avec :
  - sélection du Ra ou du Rz : domaine de mesure **Ra : 0,05 à 15 µm/ Rz : 0,1 à 50,0µm**
  - longueurs de mesure réglables (cut-off length) : 0,25 mm (Ra : 0,02 – 0,32 µm)  
0,8 mm (Ra : 0,32 – 2,50 µm) 2,5 mm (Ra : 2,50 – 15,0 µm)
  - Capteur piézo-électrique incorporé : Pointe diamant (Ø 10 µm)

Mesure :	Déplacement automatique	6 mm
	Vitesse de déplacement	1 mm/sec
	Précision	ISO Classe 3

- Alimentation - batteries Li-Ion 3,6V
- Dimensions : 110 x 70 x 24 mm
- Poids 200 g

Livré avec chargeur 9 VDC / adaptateur secteur 220V

Le tout dans un coffret de transport et de rangement