

Balance pour mesurer l'humidité avec une plage de jusqu'à 110 g / capacité de lecture de 10 mg / 0,01 g / caméra de séchage pour déterminer l'humidité / interface RS-232 / mémoire interne pour 15 programmes de séchage / fonction de calibrage

Le mesureur d'humidité absolue PCE-MA 110 est conçu pour mesurer différents matériaux et déterminer le contenu en humidité. Ce mesureur d'humidité absolue est équipé d'une caméra de séchage qui atteint les 199 °C grâce à des lampes halogènes. Dans cette caméra le matériau est séché et le contenu en humidité est calculé à partir du poids différentiel. Grâce à sa capacité de lecture de 0,01 g, le mesureur d'humidité absolue détecte même les différences de poids les plus minimes. D'autres caractéristiques du mesureur d'humidité absolue est l'écran LCD à grandes dimensions et la mémoire interne avec une capacité pour 15 programmes de séchage différents. De plus, vous pourrez connecter le mesureur d'humidité absolue PCE-MA 110 à un ordinateur à travers de l'interface RS-232. Vous pourrez recalibrer à tout moment le mesureur d'humidité absolue, grâce à la fonction de calibrage interne et le poids de 100 g inclus dans l'envoi. Le mesureur d'humidité absolue PCE-MA 110 est très utile pour effectuer par exemple, des contrôles de qualité de granulés, des granules ou des fourrages.



- Plage de pesage: 110 g
- Capacité de lecture: 10 mg / 0,01 g
- Caméra de séchage pour déterminer l'humidité
- Interface RS-232
- Mémoire interne pour 15 programmes de séchage
- Durée de séchage réglable
- Usage facile
- Fonction de calibrage pour réajuster la balance
- Poids de calibrage de 100 g inclus
- Grand écran LCD à 9 touches

Spécifications techniques

Plage de pesage	110 g
Capacité de lecture	10 mg / 0,01 g
Appareil à chauffage	Lampes halogènes
Plage de température	+40 à +199 °C
Durée de séchage	1 à 99 min., réglable
Plage de mesure de l'humidité	0 ... 100 %
Capacité de lecture	0,2 %
Mémoire	15 programmes de séchage
Interface	RS-232
Indicateur	Ecran LCD, 9 touches
Alimentation	220 V / 50 Hz
Dimensions	200 x 180 x 380 mm

Contenu de la balance

- 1 x Mesureur d'humidité absolue PCE-MA 110
- 1 x Protecteur contre le vent
- 1 x Plateau
- 1 x Adaptateur de réseau
- 1 x Manette pour le plateau
- 1 x Peso de 100 g dans une boîte en plastique
- 1 x Notice d'emploi