







Cartes et voyants indicateurs d'humidité



Cartes indicatrices d'humidité réversibles

Les cartes **réversibles** changent de couleur quand le taux d'humidité varie. (Rose: saturé, bleu: non saturé).

Exemple:

1/ Vous positionnez la carte 30-40-50% à l'air libre, tous les spots vont passer au rose, car il fait dehors 60% HR.

2/ Vous positionnez la carte 30-40-50% sous film plastique avec un sachet déshydratant actif, tous les spots vont passer au bleu, car le déshydratant va faire descendre le taux d'humidité en dessous de 10%.

Cartes indicatrices d'humidité irréversibles

Les cartes **irréversibles** laissent une marque quand le taux d'humidité est atteint.

Des cristaux se liquéfient, s'étendent par capillarité sur la carte et le cercle augmente de taille. Cela donne le taux maximum atteint.

Exemple:

1/ Vous positionnez la carte irréversible 50-60-70-80-90% à l'air libre en dessous de 50% d'humidité relative, tous les cercles restent de la même taille.

2/ Vous positionnez la carte irréversible 50-60-70-80-90% à l'air libre au dessus de 80% d'humidité relative, tous les cercles de 50 à 80% auront une marque visible en périphérie, ce qui augmente la taille du cercle de référence.

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros

Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

contact@tilt-import.eu | www.tilt-import.eu




TILT-IMPORT



Cartes et voyants indicateurs d'humidité

Voyants indicateurs d'humidité



Voyant avec contre-écrou
30-40-50% HR



Voyant sans contre-écrou
30-40-50% HR



Voyant Hermann plastique
Gros Format
30-40-50% HR

Les voyants indicateurs d'humidité changent de couleur quand le taux d'humidité varie. (Rose: saturé, bleu: non saturé).

Ce changement de couleur est réversible autant de fois que vous le désirez.

Exemple:

1/ Vous positionnez le voyant 30-40-50% à l'air libre, tous les spots vont passer au rose, car il fait dehors 60% HR.


2/ Vous positionnez le voyant 30-40-50% sous film plastique avec un sachet déshydratant actif, tous les spots vont passer au bleu, car le déshydratant va faire descendre le taux d'humidité en dessous de 10%.





Cartes et voyants indicateurs d'humidité

Références



Cartes indicatrices réversibles

Code Article	Description	Codification Otan	Dimension	Langue	Emballage
11145	30, 40, 50 % HR	–	50 x 76 mm	F	125/Boîte
3711	30, 40, 50 % HR	6850-00-752-8240	50 x 76 mm	A	125/Boîte
3552	20 – 80 % HR	6685-12-194-4969	50 x 160 mm	A + F + E	500/Boîte
13191	8 % HR	–	82 x 82 mm	F	750/Boîte
3710	5, 10, 15 % HR	–	50 x 76 mm	JEDEC	125/Boîte
200005295	5, 10, 60 % HR	–	50 x 76 mm	JEDEC	125/Boîte
3572	10, 20, 30, 40 % HR	–	50 x 76 mm	SMD	100/Boîte
3574	10 – 30 % HR	–	50 x 76 mm	A	125/Boîte
3580	20 – 40 % HR	–	50 x 76 mm	A	125/Boîte
3561	10 – 60 % HR	–	50 x 76 mm	A	125/Boîte

Cartes indicatrices irréversibles

Code Article	Description	Codification Otan	Dimension	Annotations	Emballage
3534	50 – 90 % HR	–	ca. 76 x 114 mm	MX 56789	50/Boîte
3537	50 – 90 % HR	–	ca. 114 x 114 mm	MXC 56789	25/Boîte



Voyants indicateurs

Code Article	Description	Codification Otan	Emballage
Voyants Hublot Fenêtre			
Z004101	30, 40, 50 % r.F.	–	12/PE, 48/Carton
Z004103	40% – 80 % r.F.	–	12/PE, 48/Carton
Voyants indicateurs métalliques avec contre écrou			
3618	30, 40, 50 % HR	6685 14 3496887	125/Boîte
3609	10, 20, 30 % HR	–	125/Boîte
3608	10, 20, 30, 40 % HR	–	125/Boîte
4809	40, 50, 60 % HR	–	125/Boîte
4810	20, 30, 40 % HR	–	–
Voyants indicateurs métalliques HUM 18 sans contre écrou .			
6349	40, 50, 60 % HR	6685 01 0145336	100/Boîte
8635	30, 40, 50 % HR	6685 14 4149307	100/Boîte

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros

Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

contact@tilt-import.eu | www.tilt-import.eu



TILT-IMPORT