

Détecteur de fuite de gaz FG 110

LES PLUS DE LA GAMME

- Simple d'utilisation
- Indication de la fuite de gaz en ppm, %vol ou %LEL
- Fonction hold-min-max
- Rétro-éclairage réglable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Élément de mesure | Capteur semi-conducteur |
| Affichage | 4 lignes, technologie LCD. Dim. 50 x 36 mm 2 lignes de 5 digits de 7 segments (valeur) 2 lignes de 5 digits de 16 segments (unité) |
| Sonde | Flexible, 330 mm |
| Boîtier | ABS, protection IP54 |
| Clavier | 5 touches |
| Conformité | Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1 |
| Alimentation | 4 piles AAA LR03 1.5 V |
| Autonomie | 20 heures |
| Ambiance | Gaz neutre |
| Température d'utilisation | De 0 à +50 °C |
| Température de stockage | De -20 à +80 °C |
| Auto-extinction | Réglable de 0 à 120 min |
| Poids | 295 g |



SPECIFICATIONS

| Unités de mesure | Plages de mesure | Exactitudes ¹ | Résolutions |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| CH₄ | | | |
| ppm | De 0 à 10000 ppm (GPL : 0-1800) | 20% de la pleine échelle | 1 ppm |
| %vol | De 0 à 1% vol | | 0.001%vol |
| %LEL | 0 à 20%LEL | | 0.01% LEL |

¹Établies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.


%LEL : il s'agit des concentrations limites du gaz (dans l'air) qui permettent que celui-ci s'enflamme et explose.

%VOL : il s'agit des concentrations limites du gaz (dans l'air) qui permettent que celui-ci s'enflamme et explose, exprimées en pourcentage du volume dans l'air.

FONCTIONS

- Détection de gaz tels que le méthane (CH₄), GPL (isopropane et isobutane et autres gaz combustibles (hydrocarbures)
- Fonction Hold
- Alarme (de 1000 à 10000 ppm)
- Affichage du minimum et du maximum
- Auto-extinction réglable et débrayable
- Rétro-éclairage

DIMENSIONS



ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, l'ajustage et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

LIVRE AVEC

Les appareils sont livrés avec :

- Certificat d'étalonnage
- Sacoche de transport (ref : ST 110)



ACCESSOIRES

CQ 15 : Coque de protection élastomère aimantée



MT 51 : Valise de transport en ABS



www.kimo.fr

Système de management certifié  Usine et Siège Social
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 05 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90
Bretagne 02 99 54 77 00
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00
Nord 03 20 90 92 95
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72
PACA 04 42 97 33 94
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72